



Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / matériel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif : Nacelle multi directionnelle
Marque : JLG
Modèle : 600AJ
N° Parc :
N° Serie : 0300109712
Compteur : 3140 h
Mise en service le : 11/07/2007
Vérifié le : 03/01/2014
Lieu de la vérification : ATELIER
A vérifier avant le : 03/07/2014
Périodicité des visites de : 6 mois

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Propriétaire du Matériel : GT LOC
ROUTE DE BIACHES 80200 PERONNE
Tél : 0322370250 Fax : 03 22 84 91 85 E-mail : gt.loc@orange.fr

Utilisateur du Matériel : GT LOC
ROUTE DE BIACHES 80200 PERONNE
Tél : 0322370250 Fax : 03 22 84 91 85 E-mail : gt.loc@orange.fr

Vérification effectuée par : SARL FRANCE PARACHEVEMENT
60490 RESSONS SUR MATZ

Identité du vérificateur : M. AVRIL MICHEL
Tél Fixe : 0344434556 Tél Mobile : 0684676042 Fax :
E-mail : m.avril@picardif.fr

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(*) Signature du responsable du vérificateur

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

SARL FRANCE PARACHEVEMENT	Matériel : Nacelle multi directionnelle	Rapport de Vérification Nr° : 1423
Client : GT LOC	JLG 600AJ N/S 0300109712	Date d'impression : 17/01/2014

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Oui

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

PORTEUR

CHASSIS

PLAQUES INDICATRICES

GROUPE DE PUISSANCE

EQUIPEMENT

POSTE DE CONDUITE

ORGANES DE COMMANDE

ELEMENTS DE PROTECTION

ESSAI EN CHARGE

SARL FRANCE PARACHEVEMENT Client : GT LOC	Matériel : Nacelle multi directionnelle JLG 600AJ N/S 0300109712	Rapport de Vérification N° : 1423
		Date d'impression : 17/01/2014

LISTE DE POINTS EXAMINES

MODULE : PORTEUR

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Marque porteur	Non	Oui	Non	V	
Immatriculation Porteur	Non	Oui	Non	V	
kilométrage porteur	Non	Oui	Non	V	

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Articulations	Oui	Non	Oui	V	
Stabilité de la structure	Oui	Non	Oui	V	
Chassis roulant	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque de marquage CE	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Présence abaque tableau des charges	Oui	Non	Oui	V	
Charge maxi en kgs	Oui	Non	Oui	V	
Nombre de personnes + charge	Oui	Non	Oui	V	
Force latérale maxi	Non	Oui	Non	V	
Vitesse du vent maxi en m/s	Oui	Non	Oui	V	
Devers maxi en degrés	Non	Oui	Non	V	
Pente gravissable maxi en %	Non	Oui	Non	V	
Hauteur de levage maxi en m	Oui	Non	Oui	V	
Longueur hors tout position repos en m	Non	Oui	Non	V	
Longueur hors tout position transport en m	Non	Oui	Non	V	
Hauteur sous plancher panier position repos en m	Non	Oui	Non	V	
Hauteur sous plancher panier position travail en m	Non	Oui	Non	V	
largeur hors tout en m	Non	Oui	Non	V	

SARL FRANCE PARACHEVEMENT Client : GT LOC	Matériel : Nacelle multi directionnelle JLG 600AJ N/S 0300109712	Rapport de Vérification N° : 1423
		Date d'impression : 17/01/2014

MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Protections	Oui	Non	Oui	V	
Isolations phoniques	Oui	Non	Oui	V	
Moteur(s) thermique(s)	Oui	Non	Oui	V	
Moteur(s) électrique(s)	Non	Oui	Non	V	
Protections parties tournantes	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile moteur	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux liquide refroidissement	Oui	Non	Oui	V	
Filtration air	Oui	Non	Oui	V	
Echappement	Oui	Non	Oui	V	
Courroies d'entraînement	Oui	Non	Oui	V	
Radiateur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation(s)	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons, raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Réservoirs	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile hydraulique	Oui	Non	Oui	V	
Energie	Oui	Non	Oui	V	diesel

MODULE : EQUIPEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Arctulations Axes Bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Outil(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de la nacelle	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	
Barre de verouillage verin pour opération de maintenance	Non	Oui	Non	V	
Points d'ancrage	Oui	Non	Oui	V	
Fermeture Acces nacelle	Oui	Non	Oui	E	
Etat des gardes corps	Oui	Non	Oui	V	
Etat du plancher nacelle	Oui	Non	Oui	V	

SARL FRANCE PARACHEVEMENT Client : GT LOC	Matériel : Nacelle multi directionnelle JLG 600AJ N/S 0300109712	Rapport de Vérification N° : 1423
		Date d'impression : 17/01/2014

MODULE : POSTE DE CONDUITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Siège et fixations	Non	Oui	Non	V	
Ceinture de sécurité	Non	Oui	Non	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	V	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	V	
Eclairage routier et de travail	Non	Oui	Non	V	
Eclairage compartiment moteur	Non	Oui	Non	V	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	E	
Dispositif de sécurité démarrage	Non	Oui	Non	V	
Direction de secours	Non	Oui	Non	V	

MODULE : ORGANES DE COMMANDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Contacteur de démarrage	Oui	Non	Oui	E	
Frein de service	Oui	Non	Oui	E	
Frein de parking	Oui	Non	Oui	V	
Frein de secours	Non	Oui	Non	V	
Système de commande de direction	Oui	Non	Oui	E	
Arrêt (s) moteur	Oui	Non	Oui	E	
Arret d'urgence	Oui	Non	Oui	E	

MODULE : ELEMENTS DE PROTECTION

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Fixations	Oui	Non	Oui	V	
Structure de protection en cas de retournement R.O.P.S	Non	Oui	Non	V	
Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S	Non	Oui	Non	V	
Structure de protection contre le renversement T.O.P.S	Non	Oui	Non	V	
Autres(s) dispositif(s)	Oui	Non	Oui	V	
Rambarde de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Avertisseur de surcharge	Oui	Non	Oui	E	
Avertisseur de devers	Oui	Non	Oui	E	

MODULE : ESSAI EN CHARGE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
essai en charge statique	Oui	Non	Oui	E	
essai en charge dynamique	Oui	Non	Oui	E	
Essai réalisé avec un poids de :	Oui	Non	Oui	E	charge maximale

Extrait de l'abaque des charges

SARL FRANCE PARACHEVEMENT	Matériel : Nacelle multi directionnelle	Rapport de Vérification N° : 1423
Client : GT LOC	JLG 600AJ N/S 0300109712	Date d'impression : 17/01/2014

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 03/01/2014

Prochaine vérification à effectuer avant le : 03/07/2014

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. **IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Energie : diesel

Essai réalisé avec un poids de : : charge maximale

3 - Observations complémentaires :

aucune anomalie constatée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. AVRIL MICHEL

Société : SARL FRANCE PARACHEVEMENT

Signature :



Contrôle effectué en présence de :

Nom : THIBAUT LE NORCY

Fonction :

Signature :